

COMPONENTI IN DOTAZIONE
COMPONENTS INSIDE THE PACKAGING

FLATMAX

- A** Segmenti della cornice
Aluminum frame segments



- B** Staffe di ancoraggio per
ancoraggio a parete
Black wall mounting
brackets



- C** Dadi
Nuts



- D** Bulloni
Bolts



- E** Rondelle
Washers



- F** Anelli per ancoraggio a soffitto
Eyebolts for ceiling mounting



- G** Elastici
Rubber bands



- H** Aste zincate
Galvanized rods



- E** pz. 01 superficie per proiezione
pcs. 01 projection surface



INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato uno schermo a cornice della serie FlatMax. Questo articolo è interamente prodotto in Italia con materiali di ottima qualità e tele per proiezione che garantiscono al vostro sistema performance qualitativamente eccellenti.

AVVERTENZE

Prima di assemblare ed installare lo schermo a cornice leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Si prega, inoltre, di conservare sempre le presenti istruzioni di montaggio in modo tale da poterle consultare ogniqualvolta ve ne sia la necessità.

In fase di apertura dell'imballo dello schermo, UTILIZZARE CON MOLTA CAUTELA ATTREZZI TAGLIANTI che possano danneggiare il contenuto dello stesso. Durante l'apertura dell'imballo e l'installazione del prodotto, si raccomanda di indossare guanti da lavoro.

In base al peso del prodotto, esso va maneggiato da almeno due o tre o più persone secondo il rapporto KG/PERSONA: MASCHIO 25 kg. – FEMMINA 15 kg. Dopo aver assemblato lo schermo, potrebbero permanere delle pieghe sulla superficie di proiezione, causate dall'imballo e dal trasporto.

Tali pieghe spariranno nell'arco di 48/72 ore, a condizione che lo schermo sia installato in un ambiente in cui la temperatura si attesti intorno ai 20°C. Nel caso in cui la temperatura ambientale sia superiore, le pieghe spariranno in minor tempo. Nel caso che le pieghe persistano o qualora vi sia la necessità di rimuoverle in un breve lasso di tempo, suggeriamo l'utilizzo di un asciugacapelli. Attenzione: utilizzare l'asciugacapelli ad almeno 40 cm. di distanza dal telo di proiezione, muovendolo costantemente e uniformemente lungo la superficie di PVC. Qualora questo non venga rispettato, si potrebbero causare danni permanenti alla tela di proiezione.

Nel caso durante il montaggio della tela alla cornice, essa risultasse apparentemente troppo piccola, lasciarla 24 ore in una stanza ad una temperatura tra 20°-24°C. In tal modo, la tela risulterà più elastica e più facile da montare alla cornice.

Il produttore non si assume responsabilità per qualsiasi danno subito da persone o cose nel caso il prodotto sia utilizzato per usi impropri al di fuori delle specifiche tecniche o in caso di installazione errata.

Il produttore non si assume responsabilità in caso di errato montaggio dello schermo.

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Gli schermi a cornice FlatMax sono conformi alle direttive **CE**.

Le tele per proiezione utilizzate non presentano cadmio e sono certificate ignifughe come segue:

- Classe M1 – WHITE PEARL, FRONTREAR, REAR PLUS
- Classe B1 – WHITE, MICROHOLES
- Classe NFPA 701 – REAR LUX

GARANZIA DEL PRODOTTO

Lo schermo per videoproiezione è garantito 2 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. La responsabilità è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi, senza altri oneri di sorta.

Sono da considerarsi esclusi dalla garanzia le componenti che presentano usura normale o causata da particolari situazioni ambientali o di installazione.

La garanzia è sospesa d'ufficio se:

- 1) lo schermo viene reso con evidenti segni d'urto e/o manomissione o con danni risultanti da trasporto;
- 2) vengono effettuate riparazioni da persone diverse dal produttore;
- 3) vengono alterate, cancellate, rimosse o risultano impossibili da leggere le etichette riguardanti il numero di serie del prodotto.

NON installare lo schermo vicino o sopra fonti di calore o di condizionamento dell'aria, poiché il PVC è un materiale plastico che si dilata e si danneggia irrimediabilmente se sottoposto a calore e/o aria fredda diretti.

NON esporre lo schermo direttamente ai raggi solari in quanto la tela in PVC potrebbe rovinarsi per le stesse motivazioni di cui sopra.

La tela in PVC è molto sensibile alle escursioni termiche. Effettuare il montaggio del telo ad una temperatura ambientale di 18°-20°C. Nel caso in cui esso sia passato da un luogo esterno ad uno interno, subendo in tal modo uno sbalzo termico, attendere due o tre ore prima di montare lo schermo.

NON tentare di LAVARE in alcun modo la superficie del TELO né con detergenti, né con alcool, solventi o prodotti per la pulizia della casa. Spolverare di tanto in tanto la superficie con un panno asciutto e pulito.

Usare la massima cautela con lo schermo in quanto le macchie di qualsiasi tipo sulla tela in PVC sono indelebili.

NON APPENDERSI allo schermo e NON APPENDERVI OGGETTI. Assicurarsi che bambini non giochino con lo schermo in quanto potrebbero procurarsi delle lesioni anche gravi.

NON VERRANNO ACCETTATI resi di schermi senza previa autorizzazione di rientro data specificatamente dal produttore (numero RMA) e senza idoneo imballaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. ASSEMBLAGGIO DELLA CORNICE

Il prodotto deve essere installato e utilizzato in conformità alle normative vigenti nel paese dove esso è ubicato.

Appoggiare i segmenti della cornice (A) sul pavimento con i cursori d'ancoraggio rivolti verso l'alto. Per non graffiare la cornice è consigliabile appoggiarla sopra ad un telo morbido e pulito.

Unire i segmenti della base e dell'altezza utilizzando le giunzioni angolari in acciaio in modo da formare un rettangolo.

2. MONTAGGIO DEL TELO SULLA CORNICE

Sempre con i cursori rivolti verso l'alto, stendere il telo (E) sopra la cornice con la superficie riflettente rivolta verso il basso avendo cura di non sporcarla. Infilare le aste zincate (H) nelle apposite tasche perimetrali (Fig. 1); tendere il telo infilando gli elastici (G) nelle asole che trovate sul perimetro e agganciarli ai cursori sulla cornice (Fig. 2), AVENDO CURA DI PARTIRE DAI QUATTRO ANGOLI CONTRAPPOSTI.

Nel caso vi sia una saldatura sulla superficie di proiezione, montare la tela sulla cornice in modo tale che la saldatura risulti nella parte superiore dello schermo.

3. POSIZIONAMENTO A PARETE O A SOFFITTO

In caso di ancoraggio a parete, fissare le staffe di ancoraggio (B) tramite viti e tasselli idonei allo scopo (non forniti a corredo).

Come in Fig. 3 fissare al muro una staffa all'altezza della parte centrale inferiore della cornice.

Come in Fig. 3 fissare al muro tutte le rimanenti staffe per la parte superiore della cornice avendo cura che le due staffe agli estremi siano a circa 20 cm. dall'angolo destro e sinistro rispettivamente.

A questo punto, inserire nella parte superiore ed inferiore della cornice i dadi (C) ed avvitare agli stessi il bullone (D) con la relativa rondella (E).

Posizionare la cornice completa di telo inserendo le viti nella scanalatura presente sulle staffe di ancoraggio e stringere tali viti fermamente.

Al termine dell'installazione, controllare attentamente che tutti i bulloni (D) sia SALDAMENTE STRETTI alle staffe.

TUTTI GLI SCHERMI A CORNICE SONO DOTATI DI STAFFA SUL LATO ORIZZONTALE INFERIORE DELLO SCHERMO AL FINE DI GARANTIRNE LA FORMA RETTANGOLARE E LA NON ACCIDENTALE CADUTA IN CASO DI SOLLEVAMENTO.

In caso si desideri appendere la cornice a soffitto, inserire nella parte superiore della cornice i dadi (C) ed avvitarvi fermamente tutti i golfari forniti (F) – Fig. 4, avendo cura che i due golfari agli estremi siano a circa 20 cm. dall'angolo destro e sinistro rispettivamente. Appendere al soffitto lo schermo tramite i golfari utilizzando idonee catene.

Al termine del montaggio, verificare che lo schermo sia perfettamente orizzontale utilizzando una livella.

CONTROLLARE OGNI 6 MESI I FISSAGGI DELLE VITI, DEI TASSELLI E DELLE STAFFE AL FINE DI VERIFICARNE LA PERFETTA TENUTA.

NON SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLO SCHERMO.

E' VIETATO L'UTILIZZO DELLO SCHERMO ALL'APERTO.

INSTALLATION MANUAL

ENGLISH

FLATMAX

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a frame screen among the range FlatMax. This screen is made entirely in Italy with first-class materials, including a high quality projection surface to guarantee excellent performance for your installation.

WARNINGS

Before installing the screen, please read the following instructions carefully. We would recommend that these instructions are stored safely for future reference. When opening the packaging of the screen, please **DO NOT USE CUTTERS or OTHER SHARP TOOLS** that can damage the screen inside. During opening the packaging and during installation, it is recommended to use work gloves.

Depending on the screen weight, it has to be handled by at least two or three persons taking care to the following ratio KG/PERSON: MALE 25 kg. – FEMALE 15 kg.

After assembling the screen, there could result some wrinkles on the projection surface, due to packaging and transport.

These wrinkles will disappear within 48/72 hours, under the condition that the screen is installed inside a room with at least 20°C temperature. In case the room temperature is higher than 20°C, the wrinkles will disappear quicker.

In case of persistent wrinkles or if you need to remove the wrinkles in a very short time, we suggest to use a hairdryer.

Warning: use the hairdryer at least 40 cm. from the projection surface and move it constantly and evenly across the projection cloth.

If this warning is not respected, the surface could be damaged permanently.

In case during assembling of the projection cloth on the frame, the surface results apparently too small, please leave it 24 hrs in a room with 20-24°C temperature. After this, the cloth will be more elastic and it will be easier to mount it onto the frame.

The manufacturer does not take responsibility for any damage to property or personal injury if the screen is used outside of recommended specifications or in case of incorrect/poor quality installation.

CERTIFICATIONS

FlatMax  certified

The surfaces for projection used on the products are cadmium-free and are fire-proof certified as follows:

- Class M1 – WHITE PEARL, FRONTREAR, REAR PLUS
- Class B1 – WHITE, MICROHOLES
- Class NFPA 701 – REAR LUX

WARRANTY

This projection screen is guaranteed 2 years from the purchase date for manufacturing defects.

Responsibility is limited to repairing or substitution of the defected components and without any other charge at our expense.

Warranty is officially voided if:

- 1) the screen has been dismantled or it is returned with collision damage or defective due to incorrect installation;
- 2) the screen results damaged due to repairing or modifications made by non-authorized people;
- 3) the sticker regarding the serial number of the product has been altered, deleted, removed or is illegible.

DO NOT install this screen nearby or over heating or air conditioning systems, because PVC is a plastic material which dilates and remains damaged if it is subjected to heat and/or cool air.

DO NOT install this screen either facing direct sun light or blocking a window as PVC could be damaged for the explanations given above.

The PVC cloth is very sensitive to temperature range.

We advise you to wait 2 hours for the screen to acclimatise before using the screen after delivery, especially if screen is brought into a warm environment from cold.

DO NOT WASH the projection surface with alcohol or solvent nor with commercial cleaners. Every now and then dust the surface with a dry and clean duster.

Please, be very careful because any kind of stain on the PVC cloth is inerascable. DO NOT HANG TO THE SCREEN and DO NOT HANG ANY OBJECT to it. Please take care that children DO NOT PLAY with the screen as they can get severely

injured.

The manufacturer will not accept returns of screens for repair without manufacturer's authorization (RMA number) and without a suitable packaging.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. FRAME ASSEMBLY

The product has to be installed and used conform to the laws in force within the country where the product is used.

Lay the frame segments (A) on the floor with the anchoring cursors facing upwards; in order to avoid scratches on the frame we advise you to lay the frame on a soft and clean cloth.

Connect the base and height segments using the aluminium edges supplied in order to make a rectangle.

2. PROJECTION SURFACE ASSEMBLY

Lay the frame with the anchoring cursors facing upwards. Put the projection surface (E) on the frame with the reflecting side facing downwards and be careful not to get it dirty.

Insert galvanized rods (H) into the perimeter pockets (Fig. 1), in order to tight the screen surface put the rubber bands (G) into the holes and hook them to the cursors (Fig. 2), **STARTING FROM THE OPPOSITE FOUR ANGLES.**

In case there is a seam in the viewing area of the projection cloth, please take care to mount the projection cloth onto the frame so that the seam will result on the upper (higher) part of the screen.

3. WALL OR CEILING MOUNTING

In case of wall mounting, fix the mounting brackets (B) by screws and wall plugs (not supplied) specific for the type of wall to drill.

As in Fig. 3 fix to the wall one mounting bracket in the central position of lower part of the frame.

As in Fig. 3 fix to the wall all the remaining mounting brackets for the upper part of the frame, taking care that the extreme upper left side bracket is located at 20 cm. from the upper left corner. The same for the upper right side bracket.

Insert both in the upper and lower part of the frame the nuts (C) and fix the screw (D) with the washer (E).

Lift up the frame and position it between the upper and lower wall brackets. Successively fix tightly each screw (D) located on the frame to each bracket. After installation, check carefully that all screws (D) are **FIRMILY TIGHTENED** to the brackets.

ALL FRAME SCREENS ARE SUPPLIED WITH AN ANCHORING BRACKET ON THE HORIZONTAL LOWER PART OF THE FRAME IN ORDER TO GUARANTEE THE SQUARENESS OF THE FRAME AND TO AVOID FALLING DOWN IN CASE OF LIFTING.

In case you need to fly the frame from the ceiling, insert in the upper part of the frame the nuts (C) and screw all the eyebolts supplied (F)- Fig. 4, taking care that the extreme left eyebolt is located at 20 cm. from the upper left corner. The same for the upper right side eyebolt. Fix the screen to the ceiling by the eyebolts using proper chains.

At the end of the installation, please check that the frame is perfectly levelled.

CAUTION: CHECK EVERY 6 MONTHS THAT SCREWS, WALL PLUGS AND BRACKETS ARE IN GOOD CONDITIONS AND WELL TIGHTENED.

IT IS FORBIDDEN TO STAY UNDER THE PROJECTION SCREEN.

IT IS FORBIDDEN TO USE THE PROJECTION SCREEN OUTDOOR.

BETRIEBSANLEITUNG

DEUTSCH

FLATMAX

EINFÜHRUNG

Danke für den Kauf einer Rahmenleinwand FlatMax. Diese Artikel wurden in Italien mit hervorragender Qualität und hochwertigen Projektionstüchern für eine sehr gute Performance produziert.

AUFMERKSAMKEIT

Bevor Sie die Rahmenleinwand zusammenbauen, lesen Sie bitte die Montage Bedienungsanleitungen. Bitte bewahren Sie diese Montage Bedienungsanleitungen auf.

Zum Öffnen der Verpackung keine Teppichmesser oder spitzen Gegenstände verwenden. Beim Öffnen der Verpackung, sowie bei Installation und Handling des Produktes immer Schutzhandschuhe tragen. Das Produkt muss je nach Gewicht von mindestens zwei, drei oder vier Personen befördert werden (Richtwerte für die Last pro Person: 25 kg Männer - 15 kg Frauen).

Nach der Montage der Leinwand besteht die Möglichkeit, dass dieselbe noch durch Verpackung hervorgerufene Falten aufweist. Diese Falten glätten sich im Laufe von 48/72 Stunden, sofern die Leinwand in einem Raum mit Temperaturen von mindestens 20°C installiert wird. Je höher die Raumtemperatur, desto schneller glätten sich die Falten bis sie dann endgültig verschwinden. Bei besonders hartnäckigen Fällen bzw. sofern der Bedarf besteht, die Falten binnen kurzer Zeit zu glätten, ist die Verwendung eines Föhns empfehlenswert. Achtung: Bei Missachtung folgender Hinweise kann die Leinwand durch die Verwendung eines Föhns unwiderruflich beschädigt werden. Der Abstand zwischen Föhn und Leinwand darf NICHT unter 40/50 cm liegen. Der Föhn muss ständig über die gesamte Faltenfläche bewegt werden.

Das Projektionstuch muss in den Rahmen gespannt werden. Je nach Temperatur kann das Tuch den Anschein machen zu klein zu sein. Ggf. das Tuch 24 Stunden in einem temperierten Raum liegen lassen (~ 20-24°C).

Der Produzent ist nicht verantwortlich für Personenschaden oder Sachschaden, wenn das Produkt für unpassende Aktionen eingesetzt oder falsch installiert wurde. Der Produzent ist nicht verantwortlich, wenn die Leinwand falsch installiert wurde.

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Leinwände FlatMax entsprechen den **CE** Normen.

Die Projektionstücher sind kadmiumfrei und feuerfest:

- Gruppe M1 – WHITE PEARL, FRONTREAR, REAR PLUS
- Gruppe B1 – WHITE, MICROHOLES
- Gruppe NFPA 701 – REAR LUX

GARANTIEBEDINGUNGEN

Gegen Herstellungsfehler dieser Leinwand wird ab Kaufdatum für 2 Jahre Garantie gegeben.

Der Hersteller garantiert nur die Reparatur oder den Austausch der Teile, ohne die Verpflichtung weitere Kosten zu tragen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen, oder durch Montage, die nicht wie in unserer Anleitung beschrieben, gemacht wurden.

Dieser Garantie erstreckt sich nicht auf:

- 1) Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
- 2) Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch der Hersteller;
- 3) Veränderungen, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt.

Die Leinwand darf nicht oberhalb oder in der Nähe einer Hitzequelle oder Kühlung installiert werden, da in diesem Fall Wellen in dem PVC Tuch entstehen und dass Tuch bleibend beschädigt wird. Auf oder hinter das Leinwandtuch darf nicht direktes Sonnenlicht scheinen, da in diesem Fall Wellen in dem PVC Tuch entstehen und dass Tuch bleibend beschädigt wird.

Das PVC Tuch ist sehr empfindlich auf Temperatur-Schwankungen. Im Fall, dass die Leinwand aus einer kalten Umgebung kommt, warten Sie bitte einige Stunden bevor Sie mit der Montage beginnen. Es ist wichtig, dass das Leinwandtuch auf Zimmertemperatur ist.

Das PVC TUCH oder der RAHMEN (aus Aluminium oder Samt) darf NICHT mit Waschmitteln, Lösungsmitteln oder Alkohol gereinigt werden. Man darf das

Tuch nur mit einem trockenen Baumwoll-Tuch abstauben. Vermeiden Sie das Beflecken der Projektions- Leinwand, da es fast nicht möglich ist, Flecken aus dem PVC Tuch zu entfernen.

Hängen Sie sich nicht an die Leinwand, und hängen Sie keine Objekte an die Leinwand. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht mit der Leinwand spielen. Wir akzeptieren nur Rücksendungen von Waren, die gut verpackt sind und auf der Verpackung unsere RMA Nummer geschrieben ist. Die RMA Nummer muss vorab bei uns angefragt werden.

ANLEITUNG

1. ZUSAMMENBAU DES RAHMENS

Entsorgen Sie die Leinwand unter Beachtung aller örtlich geltenden Vorschriften. Wo zutreffend müssen auch Unternehmensvorschriften befolgt werden.

Legen Sie die Teile des Rahmens (A) mit den beweglichen Befestigungen nach oben, auf den Boden. Um den Rahmen nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen, diesen auf einen weichen und sauberen Stoff zu legen. Verbinden Sie die horizontalen und vertikalen Rahmenteile so, dass ein Rechteck entsteht.

2. AUFBRINGEN DES TUCHS AUF DEN RAHMEN

Legen Sie den Rahmen mit den beweglichen Befestigungen nach oben. Legen Sie das Tuch (E) auf den Rahmen mit der Projektionsoberfläche nach unten, ohne diese zu verschmutzen. Stecken Sie die Zinkstangen (H) in die dafür gedachten Taschen am Rand des Tuchs (siehe Fig. 1). Hängen Sie die Gummibänder (G) an die Schieber des Rahmens (siehe Fig. 2). FANGEN SIE HIERBEI MIT DEN VIER ECKEN AN.

Sofern es in Ihrem Projektionstuch eine Schweißnaht gibt, achten Sie bitte darauf, das Tuch so auf dem Rahmen zu befestigen, dass sich die Schweißnaht nach Montage im oberen Bereich der Leinwand befindet

3. DECKEN- ODER WANDBEFESTIGUNG

Falls die FlatMax an der Wand montiert wird, montieren Sie die Wandbefestigungen (B) und nutzen Sie hierzu Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang), die dem Wand typ und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.

Wie in Fig. 3 montieren Sie an der Wand eine Wandbefestigung in der zentrale Position des unteres Rahmenteil.

Wie in Fig. 3 montieren Sie an der Wand alle übrige Wandbefestigungen an die obenseite des Rahmens, achten Sie darauf dass die oben linker Wandbefestigung am 20 cm. vom linker oben Ecke positioniert ist, und das gleiche für die oben rechte Wandbefestigung.

Stecken Sie jetzt in der oben und untere Rahmenteil die Mutter (C) und schrauben Sie daran die Schraube (D) mit Scheibe (E).

Heben Sie die Rahmen auf und positionieren Sie sie zwischen die oben und untere Wandbefestigungen. Jetzt schrauben Sie die Schrauben (D) fest. Am Ende Montage, prüfen Sie nochmals dass alle Schrauben (D) richtig FEST an die Wandbefestigungen festgeschraubt sind!!

ALLE RAHMEN LEINWÄNDE SOLLTEN AUCH MIT EINEM MONTAGEBÜGEL AM UNTEREN HORIZONTAL EN RAHMENTEIL BEFESTIGT WERDEN.

Im fall Sie die Rahmenleinwand an der Decke hängen möchten, schieben Sie die Mutter (C) in die obere Seite des Rahmens und schrauben Sie hieran fest die Metalringe (F) - Fig. 4. Achten Sie darauf dass die linker Metalring an 20 cm. vom linker Ecken positioniert ist, und das gleiche für die oben rechte Metalring. Hängen Sie die Rahmenleinwand an die Decke mittels diese Metalringe und wenden Sie hierfür eine geeignete Kette an.

Bei der Montage prüfen Sie bitte, dass die Leinwand genau horizontal montiert wird.

KONTROLLIEREN SIE JEDES 6 MONATEN DIE SCHRAUBEN, DÜBEL UND DECKENBEFESTIGUNGEN AN DER LEINWAND UND ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN GEGEBENENFALLS AN.

NICHT IN REICHWEITE DER LEINWAND BLEIBEN.

ES IS VERBOTEN DIE LEINWAND IM FREIEN ZU VERWENDEN.



Fig. 1



Fig. 2

**COME FISSARE GLI ELASTICI - HOW TO FIX THE RUBBER BANDS -
WIE DIE GUMMIBÄNDER MONTIEREN - COMO CORRIGIR O BORRACHAS**




Fig. 3



Fig. 4